

Guía rápida de uso de fuente de poder PSU1204D

1. Con precaución conecte un cable de alimentación de voltaje 110VCA.



2. En el conector macho del otro extremo, conecte el equipo que desea alimentar con este voltaje.
(12VDC - 4.1Amp)

